

جدولة أعمال الصيانة باستخدام التحليل متعدد المعايير - دراسة حالة مصنع النسيج للمواد الثقيلة -

Scheduling maintenance work using a multi-criteria analysis State: textile factory for heavy materials

بوكليخة لطيفة

جامعة تلمسان

bouklikhalatifa@yahoo.fr

ملخص: ساهمت التطورات التكنولوجية السريعة اليوم في ظهور معدات حديثة بالتقنية العالية، هذا ما استدعى بالضرورة الاهتمام بوظيفة الصيانة كوظيفة إستراتيجية في المؤسسة تقوم بالاهتمام بهذه المعدات بتبني سياسات الصيانة المخططة وتطبيق الأساليب الحديثة في الإدارة من تخطيط ومتابعة وتنظيم. ولقد عمدنا من خلال هذا البحث إلى عرض مجموعة من الأساليب الكمية المعتمدة في تخطيط وجدولة أعمال الصيانة واستطعنا من خلال الدراسة الميدانية بمؤسسة MANTAL من معرفة واقع وظيفة الصيانة بهذه المؤسسة وانطلاقا من حجم وطبيعة الأعطال التي تتعرض لها التجهيزات الإنتاجية قمنا باختبار أسلوب البرمجة بالأهداف من اجل تخطيط أعمال الصيانة والذي يبين لنا مدى أهميته في تقليص زمن توقف هذه التجهيزات وبالتالي زيادة إنتاجيتها وهو ما يحسن سير العملية الإنتاجية.

الكلمات المفتاح: الصيانة، التخطيط، الأساليب الكمية، التحليل متعدد المعايير.

Abstract: The rapid technological progress, nowadays, has contributed to the development of sophisticated equipment. This fact has urged to wide range of importance given to maintenance as strategic component in the enterprise. Thus enterprises feel necessity of adopting planned maintenance policy to be achieved according to agreed stands. In this research, we tend to expose a set of quantitative methods adopted in maintenance task scheduling and functioning in the company of MANTAL. We have applied a critical path method multi-criteria for maintenance planning work. Research has shown the importance of such process in reducing downtime of equipment, the fact that contributes to productive process performance.

Keywords: maintenance, planning, quantitative methods, multi-criteria.

I. مقدمة

شهدت العقود الأخيرة زيادة في حدة المنافسة بين منظمات الأعمال لتحقيق أقصى الأرباح من خلال اهتمامها و تركيزها على الجودة العالية و سرعة تلبيةها لحاجات الزبائن ولتحقيق ذلك تعمل المنظمات على زيادة جودة موجوداتها للسيطرة على معدل الفشل (العطل) في الآلات و الذي يسبب حلالا في العملية الإنتاجية، ولذلك تعد الصيانة نشاطا حيويا يضمن سير المسار الإنتاجي نظرا لدورها المهم في إطالة العمر الإنتاجي للآلات والمعدات و تقليل التوقفات و زيادة الوقت بين عطل و آخر، فهذه الأعطال تخلق لدى المسؤولين عن الإنتاج تخوفات غير مرغوب فيها و يؤدي هذا التوقف في الآلات إلى تخطيط المهام بصفة منفصلة وله تأثير كبير في الإنتاجية ، فالصيانة لها دور مهم في العملية الإنتاجية لان التكلفة الناتجة عن حدوث عطل (غير متوقع حدوثه في الإنتاج) و حدوث تأخيرات كبيرة في التسليم أعلى بكثير من تلك المقرر حدوثها في وقف الإنتاج، فمتطلبات خدمة الجدولة تحتاج إلى إرضاء الزبائن في الوقت المحدد وتحقيق الاستعمال الأمثل لجميع المرافق، و لكن يجب أيضا توفير أعمال الصيانة في جدولة الإنتاج و التي تعكس بصورة إيجابية قدرة المؤسسة على المنافسة وتحقيق ميزة تنافسية عن طريق تقديم منتجات ذات جودة عالية بدرجة مرونة مرتفعة.

سنتطرق في هذا البحث إلى إظهار الحاجة لإقامة جدولة أعمال الصيانة لمعالجة مشكلة الجدولة قسمنا إلى جزئين:

- الجزء الأول تطرقنا فيه إلى وصف وظيفة الصيانة أهمية الصيانة وأنواعها، ثم تطرقنا إلى جدولة وظيفة الصيانة وطرق وأساليب جدولتها.

2-2- جدولة الصيانة:

الجدولة متعددة الأهداف معترف بها منذ فترة طويلة، ولكن نادرا ما يتم الاعتراف بمشاركة وظائف أخرى فيها مثل الإنتاج، و في واقع الأمر من الصعب أن تأخذ في الاعتبار أهداف وظائف أخرى مع أساليب الجدولة الكلاسيكية، ولكن في المؤسسات الصناعية هناك الكثير من الخدمات مهمة بشكل مباشر بالجدولة الخاصة بالإنتاج، المبيعات، الصيانة، إدارة التموين، وكذلك إدارة الموارد البشرية. وفي مايلي سوف نعرض بالتفصيل نشاط جدولة الصيانة و خصوصية جدولة الصيانة بالنسبة للإنتاج وبعض الأهداف التي يتعين الوفاء بها قبل ذلك سوف نتطرق إلى مختلف المستويات لتخطيط أنشطة الصيانة.

2-2-1- مستويات تخطيط أنشطة الصيانة:

تتلخص أهداف تخطيط أنشطة الصيانة بالنقاط التالية:

- تحسين إنتاجية أعمال الصيانة.
 - وضع أنشطة الصيانة في جدول زمني محدد.
 - وضع خطة للمتطلبات المستقبلية.
- وتقسم مستويات التخطيط على ثلاث مستويات رئيسية⁵:

أ- المستوى الاستراتيجي: اعداد سياسة الصيانة.

لتحسين وظائف الصيانة معتمدة على التنبؤ بالإنتاج و المبيعات في الأجل الطويل ومعرفة جميع العوامل و الاعتبارات المرتبطة بتخطيط الإنتاج مع الأخذ بعين الاعتبار كل من:
أولاً: التغيرات في تجهيزات الصيانة المطلوبة.

ثانياً: التغيرات في أجهزة ومعدات الإنتاج واندثار الأجهزة الحالية، واحتمال استخدام معدات حديثة أو أية تحسينات تكنولوجية أخرى.

إن التخطيط الاستراتيجي يشمل البنود التالية:

- البرامج التدريبية للعمال المهنيين.
- برامج تطويرية للمفتشين ومديري الصيانة.
- أهداف تطوير وتحسين طرائق الصيانة.
- المتطلبات الجديدة لأعمال الصيانة.
- خطط الاستبدال للتجهيزات و المكائن.
- الدورات الطويلة و التفصيلية لخطط الإصلاح و الفحص الدقيق للأجهزة.
- يتم إعداد الخطة بعيدة الأمد من قبل مدير الصيانة بإشراك كافة المعنيين في قسم الصيانة في تقديم مقترحاتهم حول الخطة.

ب- المستوى التكتيكي: إعداد خطة تكتيكية للصيانة

- يتضمن إعداد خطة سنوية لعمليات الصيانة وتراجع على أساس سنوي كل ثلاثة اشهر وتتكون من⁶ :
- خطة عامة عن توزيع جميع أعضاء فريق الصيانة على مختلف الأقسام في ظل الظروف الاعتيادية.
 - جدولة وتخطيط تفصيليان لعمليات الفحص و التفتيش ومهام الصيانة الوقائية وأوقات تنفيذها. يؤدي أي خلل في هذه الخطة إلى زيادة في أوقات الأعطال و التكاليف وكذلك عدم توفر العاملين والمواد الخام والأدوات و التجهيزات و التعليمات الخاصة بالصيانة.

ج- المستوى العملي: إعداد خطة عملية للصيانة.

يعد من الأساليب الفعالة في استخدام و تشغيل القوى العاملة في الصيانة ومنع الوقت الضائع وما يرتبط به من تكاليف. ولغرض تحقيق الفائدة من التخطيط اليومي يجب توفر كل من:

- تعليمات الوظيفة أو العمل.

- المواد المطلوبة.

- القوة العاملة المطلوبة.

- التجهيزات و المعدات الخاصة.

- تعليمات السلامة الصناعية.

- أوقات الإكمال/الانجاز المطلوبة.

- أوامر العمل.

يتولى قسم التخطيط للصيانة إعداد الخطط الخاصة بالصيانة بالتنسيق مع الأقسام الإنتاجية و الأقسام الأخرى المعنية وتؤخذ العوامل

التالية بعين الاعتبار عند إعداد جدول الصيانة السنوي⁷:

- انسجام أوقات توقف المكائن مع متطلبات الإنتاج.

- استغلال أيام العطل الرسمية لتنفيذ أنشطة الصيانة.

- موازنة الحمل على أعمال الصيانة خلال اشهر السنة.

- وضع برنامج تحدد فيه ساعات العمل المخططة الآلات و الأيام المخصصة للصيانة في كل شهر على مدار السنة لتنفيذ برامج الصيانة.

- يتضمن البرنامج كافة الآلات المشمولة بالصيانة محددة فيها المواعيد الخاصة لصيانة كل آلة.

- يستخدم هذا الجدول لتهيئة كافة مستلزمات التنفيذ من قبل المعنيين بأوقات مناسبة وكذلك السيطرة على تنفيذ البرنامج ومتابعته.

III. متعددة المعايير لجدولة الصيانة باستخدام البرمجة الكبرومازية:

في هذا الجزء سوف نقدم كيف يمكن تحديد النتيجة المثالية انطلاقا من امثلية المعايير بشكل فردي. دوال كفاءة المسير و النقاط

المثالية في نموذج البرمجة الكبرومازية هي للحصول على تسلسل افضل حل وسط.

3-1- تحديد النقطة المثالية:

الهدف من هذا الجزء هو تحديد الحد الادنى على معايير الجدولة التالية: الوقت الاجمالي للتصنيع (le temps total de

fabrication) بالانجليزية (Makespan او C_{max}) و الوقت الاجمالي للمعالجة (le Temps

Total de Traitement).

1- معيار Makespan: استنادا الى اعمال Baker (1974) في حالة اذا كان لدينا ثلاث الات و اكثر. النموذج الرياضي

الاول تم تطويره لتحديد تسلسل لتدنية معيار Makespan للحصول على الحد الادنى (M^*) الصياغة التحليلية لهذا

النموذج هي كالتالي⁸:

النموذج الرياضي 1: الحد الأدنى

$$\text{Minimiser } Z = \sum_{j=1}^n x_{jm}$$

تحت القيود التالية:

$$x_{j+1,k} + \sum_{i=1}^n t_{ik} \xi_{i,j+1} + y_{j+1,k} - y_{j,k} - \sum_{i=1}^n t_{i,k+1} \xi_{ij} - x_{j+1,k+1} = 0$$

مع: $1 \leq k \leq m-1, 1 \leq j \leq n-1$

$$1 \leq j \leq n; \text{ اجل من } \sum_{i=1}^n \xi_{ij} = 1$$

$$1 \leq i \leq n; \text{ اجل من } \sum_{j=1}^n \xi_{ij} = 1$$

$$x_{1m} - \sum_{i=1}^n t_{i1} \xi_{i1} = 0;$$

$$x_{jm} \geq 0; y_{jk} \geq 0; y_{11} = 0, \xi_{ij} = \{0; 1\} \forall i, j;$$

أو:

$$\left. \begin{array}{l} 1, \text{ اذا تم تعيين المهمة في الموقع } j \\ 0, \text{ على خلاف ذلك} \end{array} \right\} = \xi_{ij}$$

من اجل $j=1,2,\dots,n$ و $i=1,2,\dots,n$

x_{jk} : وقت عطل الآلة k قبل بدء معالجة الامر (النشاط) ذو الرتبة j الموجود في التسلسل؛
 y_{jk} : وقت انتظار الامر الموجودة ذو الرتبة j الموجودة في التسلسل بين نهايتها على الآلة k وبدايتها على الآلة $k+1$ مع
 $k=1,2,\dots,m-1$

t_{ik} : مدة معالجة الامر i على الآلة k ؛

i : يمثل عدد الأنشطة (الوامر)؛

j : يمثل عدد المواقع الممكنة في التسلسل؛

الدالة الاقتصادية لهذا النموذج تهدف إلى تدنية الوقت الضائع على الآلة الأخيرة وبالتالي نحصل على تسلسل الذي يدني الوقت الإجمالي للتصنيع (Makespan).

2- معيار الوقت الإجمالي للمعالجة:

الصياغة التحليلية لهذا النموذج الذي يدني الوقت او المدة الإجمالية للمعالجة (le Temps Total de Traitement)

(TTT) ملخص في الشكل التالي⁹:

النموذج الرياضي 2:

$$\text{Minimiser } Z = \sum_{t=1}^j x_{tm} + \sum_{t=1}^j \sum_{i=1}^n t_{im} \xi_{it}$$

تحت القيود التالية:

$$x_{j+1,k} + \sum_{i=1}^n t_{ik} \xi_{i,j+1} + y_{j+1,k} - y_{j,k} - \sum_{i=1}^n t_{i,k+1} \xi_{ij} - x_{j+1,k+1} = 0$$

مع: $1 \leq k \leq m-1, 1 \leq j \leq n-1$

$$1 \leq j \leq n; \text{ اجل من } \sum_{i=1}^n \xi_{ij} = 1$$

$$1 \leq i \leq n; \text{ اجل من } \sum_{j=1}^n \xi_{ij} = 1$$

$$x_{1m} - \sum_{i=1}^n t_{i1} \xi_{i1} = 0;$$

$$x_{jm} \geq 0; y_{jk} \geq 0; y_{11} = 0, \text{ و } \xi_{ij} = \{0; 1\} \forall i, j;$$

الدالة الاقتصادية للنموذج الرياضي 2 تهدف إلى تدنية عطل الآلة m ووقت معالجة المهمة الموجودة في الموقع t على الآلة m في التسلسل.

إذا تحدد الحدين الأدنىين نستخدم المعايير المقترحة أعلاه وبالتالي نحصل على النقطة المثالية $S^* = (M^*, TTT^*)$ هذه النقطة S^* لا يمكن تحقيقها نظرا لطبيعة المعايير المتضاربة، ولهذا فمن الضروري تقديم حل وسط (compromis) للتوصل إلى حل يراعي في الوقت نفسه كل من المعايير.

IV. دراسة حالة مصنع النسيج للمواد الثقيلة:

1-4- تقديم للمؤسسة ونشاطها:

ان مصنع النسيج للمواد الثقيلة المسمى MANTAL هي مؤسسة عمومية ذات اسهم براس مال اجتماعي يقدر بـ 200 مليون دينار جزائري وهي كما اسلفنا مؤسسة مساهمة منذ 08 مارس 1889 بعد حل شركة COUVERTEX التي كان مقرها الاجتماعي بتيسمسيلت والتي كانت تضم ثلاث وحدات اخرى بالاضافة الى وحدة تلمسان وهي:

- وحدة تيسمسيلت؛

- وحدة باب الزوار بالعاصمة؛

- وحدة عين الجسر بباتنة؛

وتاريخ وحدة تلمسان يبدأ من سنة 1922 بما كان يسمى مصنع زرابي الشرق Manufacture de Tapis d'Orient

(MTO) حتى سنة 1940 اين تغير النشاط نحو انتاج الاغطية العسكرية بما يدعى النسيج الوهراني Manufacture de Textile

Oranais الى غاية افلاسه سنة 1955، اربع سنوات بعدها اي سنة 1959 جمعية من ارباب العمل الاوربيين تقرر اعادة فتح المصنع لانتاج الخيط التقليدي (Fil Artisanal) واصبحت تدعى SOCALTEX.

4-2- منتوجات المؤسسة:

حسب مدير التجارة بشركة مانطال فهناك نوعين من المنتوجات او الاغطية التي تصنع في شركة MANTAL وهي:

- نوعية الاغطية حكار.

- نوعية الاغطية (راتيار).

والتي سنوضحها في الجدول (1)

4-3- مهام وظيفة الصيانة:

4-3-1- مصلحة التنظيم: تحتم هذه المصلحة بـ:

- الاحتفاظ بالوثائق التقنية الخاصة بكل تجهيز انتاجي؛

- المساهمة مع باقي المصالح في اعداد برامج الصيانة الوقائية لمختلف التجهيزات؛

- توفير المعلومات الكافية للعمال عن كيفية صيانة الالات بهدف تحسين كفاءة وفعالية الصيانة في المؤسسة؛

- اعداد الرسومات التخطيطية لقطع الغيار التي تضطر المؤسسة لتصنيعها او لإجراء تعديلات مناسبة عليها؛

- اقتراح التعديلات التي تراها المصلحة مناسبة في الالات وطرق عملها وطرق صيانتها بالتنسيق مع باقي المصالح.

4-3-2- مصلحة الصيانة: الفريق الذي يقوم بصيانة مختلف التجهيزات وفق الخطط والاعطال التي تطرا على الالات كما يقوم

ببتصنيع بعض القطع وارسالها الى مختلف الوحدات.

4-3-3- مصلحة الطاقة والوسائل: وتتمثل مهامها في:

- معالجة المياه وتسخينها وتوفير البخار؛

- اصلاح الاعطاب الميكانيكية واعداد برنامج الاعمال الوقائية ذات الطبيعة الميكانيكية وهيدروليكية؛

- توفير الطاقة الكهربائية؛

4-4- بناء نموذج جدولة عمليات الصيانة

1- خط الانتاج الاول: مرحلة الغزل

في مرحلة الغزل يتم اولا تفتيح مادة الاكريليك حيث يقوم العمال بسحب هذه المادة وتفرغها بشكل تدريجي في آلات لتنظيف المادة وفصلها ليا ثم يقوم بعملية الخلط الاالي للمادة وبعدها يقوم بعملية التمشيط حيث يتم تحويل مادة الاكريليك الى اشربة بالاستعمال آلات المشط، ثم عملية تمطيط الاشربة وهنا تدخل الاشربة الثمانية الناتجة عن العملية السابقة في آلات مسجلة لجعلها متجانسة لتتحصل على شريط واحد عوضا من الثمانية وتقوم آلات بقطع الزائد من الشريط المتحصل عليه ليا وتعطي الاخرى اشارة للعامل لقطعه، وفي الاخير عملية القتل وبهذه العملية يتم انتهاء الغزل حيث يتم تحويل الشريط الحاصل من العمليات السابقة الى هيئة خيط نسيج وذلك عن طريق آلات لولبية، يعتبر الخيط الناتج من هذه المرحلة كمدخل للمرحلة الثانية.

والجدول (2) يبين الاوامر في مرحلة الغزل بالدقائق على الآلات التالية: الة فتح الاكريليك M1 الة الخلط M2 وآلة الفصل M3

الة الندف M4

النموذج الرياضي:

$$\text{Minimiser } Z_1 = \sum_{j=1}^n x_{jm}$$

$$\text{Min} \sum_{j=1}^n x_{jm} = \text{Min}(x_{15} + x_{25} + x_{35} + x_{45} + x_{45} + x_{55})$$

$$\text{Minimiser } Z_2 = \sum_{t=1}^j x_{tm} + \sum_{t=1}^j \sum_{i=1}^n t_{im} \xi_{it}$$

$$\text{Min} \sum_{t=1}^j x_{tm} + \sum_{t=1}^j \sum_{i=1}^n t_{im} \xi_{it} = x_{15} + x_{25} + x_{35} + x_{45} + x_{55} (t_{15}\xi_{11} + t_{25}\xi_{22} + t_{35}\xi_{33} + t_{45}\xi_{44} + t_{55}\xi_{55})$$

x_{jk} : وقت عطل الآلة k قبل بدء معالجة الامر (النشاط) ذو الرتبة j الموجود في التسلسل؛

y_{jk} : وقت انتظار الامر الموجودة ذو الرتبة j الموجودة في التسلسل امام الآلة $k+1$ ؛

t_{ik} : مدة معالجة الامر i على الآلة k ؛

i : يمثل عدد الانشطة (الاورام)؛

j : يمثل عدد المواقع الممكنة في التسلسل؛

m : عدد الآلات؛

n : عدد الاوامر؛

الدالة الاقتصادية الأولى لهذا النموذج تهدف إلى تمنية وقت عطل الآلة الاخيرة وبالتالي نحصل على تسلسل الذي يدني الوقت

الاجمالي للتصنيع (M) (Makespan).

الدالة الاقتصادية 2 تهدف إلى تمنية الوقت او المدة الإجمالية للمعالجة (le Temps Total de Traitement)

(TTT)

تحت القيود التالية:

$$x_{j+1,k} + \sum_{i=1}^n t_{ik} \xi_{i,j+1} + y_{j+1,k} - y_{j,k} - \sum_{i=1}^n t_{i,k+1} \xi_{ij} - x_{j+1,k+1} = 0 \dots \dots (1)$$

مع: $1 \leq k \leq m-1, 1 \leq j \leq n-1$

$$1 \leq j \leq n; \text{ اجل من } \sum_{i=1}^n \xi_{ij} = 1 \dots \dots \dots (2)$$

$$1 \leq i \leq n; \text{ اجل من } \sum_{j=1}^n \xi_{ij} = 1 \dots \dots \dots (3)$$

$$x_{1m} - \sum_{i=1}^n t_{i1} \xi_{i1} = 0; \dots \dots \dots (4)$$

$$x_{jm} \geq 0; y_{jk} \geq 0; y_{11} = 0, \text{ و } \xi_{ij} = \{0; 1\} \forall i, j; \dots \dots \dots (5)$$

القيود (1) يعبر عن المجال الذي يفصل بين وقت انتهاء الامر في الموقع j على الالة k ووقت بدء الامر (النشاط) في الموقع j+1 على الالة k+1.

القيود (2) و(3) يبين ان كل امر يأخذ موقع واحد في التسلسل وكل موقع يأخذ نشاط واحد فقط.

القيود (4) يدل على ان الوقت الضائع في الالة الاخيرة يجب ان يكون مساويا لمجموع وقت المعالجة في m-1 آلات من الامر الموجود في المركز الاول في التسلسل.

القيود (5) شروط عدم السلبية.

ξ_{ij} : متغيرات ثنائية.

حل النموذج الرياضي السابق يتم استعمال طريقة البرمجة بالاهداف الكمية وممازاة وذلك باتباع المراحل التالية:

- البحث عن الحل المثل لكل هدف على حده تحت القيود السابقة الذكر.

- البحث عن الحل المثالي الذي يحقق الاهداف بصفة تقريبية.

وتكتسي الصياغة الرياضية النهائية للنموذج السابق باستعمال هذه الطريقة الشكل التالي:

$$Min Z = \delta_1^- + \delta_2^+$$

تحت القيود التالية:

$$x_{15} + x_{25} + x_{35} + x_{45} + x_{45} + x_{55} + \delta_2^- - \delta_1^+ = 4$$

$$x_{15} + x_{25} + x_{35} + x_{45} + x_{55} + (t_{15}\hat{1}_{11} + t_{25}\xi_{22} + t_{35}\xi_{33} + t_{45}\xi_{44} + t_{55}\xi_{55}) + \delta_2^- - \delta_1^+ = 6$$

$$x_{j+1,k} + \sum_{i=1}^n t_{ik} \xi_{i,j+1} + y_{j+1,k} - y_{j,k} - \sum_{i=1}^n t_{i,k+1} \xi_{ij} - x_{j+1,k+1} = 0$$

مع: $1 \leq k \leq m - 1, 1 \leq j \leq n - 1$

$$1 \leq j \leq n; \text{ اجل من } \sum_{i=1}^n \hat{1}_{ij} = 1$$

$$1 \leq i \leq n; \text{ اجل من } \sum_{j=1}^n \xi_{ij} = 1$$

$$x_{1m} - \sum_{i=1}^n t_{i1} \hat{1}_{i1} = 0;$$

$$x_{jm} \geq 0; y_{jk} \geq 0; y_{11} = 0, \text{ و } \xi_{ij} = \{0; 1\} \forall i, j;$$

وباستعمال برنامج الإعلام الآلي Lindo 6.1 نتحصل على النتائج الموجودة في الجدول (3)

نلاحظ من خلال الجدول ان زمن التصنيع الكلي هو في حدود 8 ساعات، وهو اقل زمن تصنيع ممكن ويمكن الحصول عليه من خلال ملاحظة ان هذا الزمن هو عبارة عن مجموع الازمنة على الالة الاولى مضافا اليه الامر الخامس على الالات الاربعة الباقية، وكذلك مدة الاجمالية للمعالجة تقدر بـ 4 ساعات.

والشكل (1) يبين الاوامر الصيانة على الالات الاربعة في مخطط غانت

من خلال الشكل نلاحظ ان انجاز العمل الأول E المتعلق بالامر الانتاجي الاول سوف يستغرق دقيقتين على الآلة M1 وهو زمن العملية الاولى التي يستوجبها هذا المنتج وفق ما هو مقرر في تشكيلة وطريقة تصنيعه، ثم يمر مباشرة الى آلة الثانية M2 التي سوف تعالجه لمدة 8 دقائق، ثم الالة M3 لتتم معالجته لمدة تدوم 5 دقائق وبعدها الالة M4 التي يدم فيها مدة 7 دقائق، واخيرا ينتقل الى الالة الخامسة M5 اين تجري عليه العملية الاخيرة خلال 10 دقائق، وبذلك يكون من المتوقع ان يقضي مدة اجمالية قدرها 32 دقيقة داخل الوحدة الإنتاجية، وكذلك بالنسبة للأوامر الإنتاجية الباقية.

V. الخاتمة:

في ختام هذه الدراسة التي عملت على إبراز دور الجدولة العمليات بصفة عامة وعمليات الصيانة داخل وحدات التصنيع بصفة خاصة ومدى مساهمتها في تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد ، إضافة الى إقحام التحليل متعدد المعايير الذي يعتبر من الطرق العلمية المساعدة على اتخاذ القرارات، فهي ادوات تسمح بمعالجة المشاكل في المؤسسات، وذلك اخذا بعين الاعتبار مختلف الجوانب المحيطة بالمشكل، وعدد من هذه الطرق كبير نسبيا لذا ينبغي مراعاة بعض الشروط لتطبيقها خاصة فيما يتعلق بنوع المعايير المستخدمة. اذ ان بعضها يلائم المتغيرات الكمية والبعض الاخر يلائم المتغيرات الكيفية خاصة في بيئة مليئة بالمتغيرات، وبعد عملية بحثية اكتسبنا من خلال مكتسبات معرفية أكثر حول هذه المسائل مكنت من تحرير هذه الرسالة التي جاءت شبه جامعة لهذه المعارف والمكتسبات، بالإضافة الى الوقوف على واكتساب خبرات تطبيقية لدى مصنع النسيج للمواد الثقيلة توجت بايجاد حلقة وصل بين النظري والتطبيقي. وبالرغم من تعقيدات نظام الانتاج لدى المؤسسة وسعته الا ان ذلك لم يحل بيننا وبين ما كنا نصبو اليه بل شجعنا أكثر ودفعنا الى اتخاذ كافة الوقت اللازم في الدراسة التطبيقية، اذ ان تطبيق هذه الطرق جد معقد وخاصة في عملية الحل، وارتكاب اي خطأ في ادخال المعطيات في برامج الاعلام الالي يؤدي الى عدم الحصول على اي نتيجة حتى وان كانت خاطئة، وهذا ما بين صعوبة تطبيق هذه النماذج في المؤسسات الجزائرية بدون وجود مختصين في هذا المجال.

ان دراسة هذا الموضوع مكنت من استخلاص عدة نتائج نجملها في النقاط التالية:

- تعمل وظيفة جدولة الصيانة على تحسين القدرات التنافسية للمنظمات الانتاجية عن طريق المساهمة في تحقيق الاهداف العامة من انتاج في احسن الاجال وبأقل التكاليف والاستغلال الامثل والعقلاني للموارد الانتاجية المتاحة وبالتالي انتاجية مثلى.
 - تساهم وظيفة الجدولة داخل وحدات الانتاج مساهمة كبيرة في تنظيم وتخطيط العمليات وقيادة العملية الانتاجية بالوحدة، غير ان ذلك لا بد وان يتم في ظل نظام انتاجي متكامل تلعب فيه مختلف الاطراف الاخرى، خاصة مصالح الصيانة والرقابة دورا اساسيا في قيادة وتحسين ادائه.
 - نقص اهتمام المؤسسات الجزائرية بوظيفة جدولة الصيانة بالرغم من انها وظيفية استراتيجية تنسق بين مختلف وظائف المؤسسة.
 - عدم استعمال المؤسسات الجزائرية لطرق علمية تمكنهم من اتخاذ قرارات عقلانية.
 - نقص التنظيم في المؤسسات الجزائرية وعدم وجود قاعدة بيانات واضحة.
- ضرورة استعمال الاساليب العلمية الحديثة في الادارة والتسيير من قبل المنظمات الانتاجية لمواكبة التطور الاسلوب التكنولوجي وأنظمة التصنيع المرنة، مع ادخال ادوات الاعلام الالي.

جدول (1): منتجات مؤسسة MANTA

نوعية الاغطية جكار			
المنتجات	قياس المنتج	ثمن البيع بدون ضريبة	ثمن البيع بالضريبة
ثغرارت 1	2.20x2.40	1175.21	1375.00
ثغرارت 2	2.00x2.40	1079.06	1262.50
بوماريا	1.80x2.40	9751.15	1136.25
اغادير	1.60x2.40	822.55	962.38
نوعية الاغطية راثير			
المنتجات	قياس المنتج	ثمن البيع بدون ضريبة	ثمن البيع بالضريبة
عالية 1	2.20x2.40	1077.99	1261.25
عالية 2	2.00x2.40	989.80	1158.07
منصورة	1.80x2.40	899.80	1042.25
سعاد	1.60x2.40	890.81	926.44

المصدر: قسم التجارة من شركة MANTAL

الجدول (2) جدول وقت الاوامر في مرحلة الغزل بالدقائق


الوامر	M1	M2	M3	M4
A	8	5	2	9
B	3	12	5	8
C	16	9	2	6
D	20	11	6	3
E	4	13	4	5

المصدر: من إعداد الباحثة

الجدول (3) النتائج المتحصل عليها باستخدام برنامج lingo

التسلسل المتحصل عليه	المدة الاجمالية للمعالجة (TTT) بالساعات	الوقت الإجمالي للتصنيع بالساعات
E,B,D,C,A	8	12

الشكل (1): مخطط غانت للخط الانتاجي الاول.



المصدر: من إعداد الباحثة

الاحالات والمراجع

- 1- Boucly. F "le management de maintenance" AFNOR, 2 édition, France, 1998, p 09.
- 2- Richet.D, Gabriel M "maintenance basée sur la fiabilité" Edition masson, 1996 p 22.
- 3- شوقي ناجي جواد : إدارة الأعمال - منظور كلي -، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، 2000، ص 479
- 4- احمد طرطار، الترشيد الاقتصادي للطاقت الإنتاجية في المؤسسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1993، ص 67.
- 5- د.عبد الكريم محسن، د.صباح مجيد النجار، إدارة الإنتاج والعمليات، مرجع سبق ذكره، 2006، ص 540-541.
- 6- L. Weinstein and C. H. Chung. Integrating maintenance and production decisions in a hierarchical production planning environment. Computers and Operations research, 1999, p : 98.
- 7- chaib.R," la maintenance Industrielle", Edition université mentouré de Constantine, Algerie, 2004, p : 14.
- 8- Belaïd Aouni, Jean-Marc Martel, «ORDONNANCEMENT MULTICRITÈRE À L'AIDE DU COMPROMISE PROGRAMMING», Congrès ASAC-IFSAM 2000, Montréal, Québec, Canada p :2-3.
- 9- Charnes, A. and Cooper, W.W. «Goal Programming and Multiple Objectives Optimizations, European Journal of Operational Research (1) 1977, p: 04